

УТВЕРЖДАЮ

Глава ЗАТО г. Зеленогорск

М.В. Сперанский

«16» 02 2023г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный центр
- 1.2. Адрес объекта 663690, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 7962,1 кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 26900,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего не установлено, по мере поступления финансирования, капитального не установлено,
по мере поступления финансирования сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663690, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 17
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования Красноярского края
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660021 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности Образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг среднее профессиональное образование, профессиональная подготовка и переподготовка
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети с 14 лет, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600/6
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовые автобусы № 13,14,17,34,35,14,18,,140

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (ступеньки, имеются бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05 м)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
	Все категории инвалидов и МГН	
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У,О,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Предварительное заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно. Вход в здание не в полном объеме соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями, первая и последняя ступеньки на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,75 м перед дверными проёмами и входами на лестничные пролёты и пандусы – нет контрастно окрашенных поверхностей.

Пандус наружный и кнопка вызова есть, но находятся не со стороны центрального входа. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. Контрастные круги на входной дверной группе нанесены. Полотно двери не соответствует требованиям. В тамбуре имеется недопустимый перепад высоты.

В холле отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактическая разметка о препятствиях.

Ширина марша лестницы внутри здания не соответствует требованиям. На лестнице внутри здания отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют тактильные полосы на первой и последней ступенях марша. Пандус на лестницах внутри здания отсутствует (отсутствует возможность установки пандуса). На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Имеются поручни в дверных проёмах, ширина дверных проёмов не соответствует требованиям. Туалетная комната есть, но не оборудована для инвалидов и недоступна для маломобильных групп населения. Недостаточное количество визуальных и акустических средств информации, неправильное их размещение. Тактильные средства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт (ПСД подготовлена)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	

* – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ текущий ремонт по мере поступления средств, капитальный ремонт по мере поступления денежных средств в соответствии с проектно-сметной документацией в рамках исполнения плана Дорожной карты объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Обеспечение санитарно-гигиенического помещения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в т.ч. передвигающихся на кресле коляске)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

Паспорт сформирован на основании:

1. Акты (информации об объекте) от «16» января 2023 г.,

2. Акты обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 2023г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБПОУ
«Зеленогорский техникум
промышленных технологий и
сервиса»
С.П. Родченко



«16» января 2023г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Учебный центр

1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова 17

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отнесено стоящее здание _____ 4 _____ этажей, 7962,1 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не установлено, по мере поступления финансирования, капитального не установлено, по мере поступления финансирования

1.6. Название организации (учреждения), Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 17

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Красноярского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности Образование

(защита, охранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг среднее профессиональное образование, профессиональное обучение

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600/6

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

рейсовые автобусы № 13,16,17,34,35,14,18,,140

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.2 Расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м

3.2.3 Время движения (пешком) 3 мин

3.2.4 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.5 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.6 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.7 Перепады высоты на пути: есть, нет (ступеньки, имеются бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05 м)

Их устройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт (ПСД подготовлена)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

_____ (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы ЗАТО г.

Зеленогорск по вопросам

социальной сферы

Л.В. Коваленко

«15» 02 2023 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ № 1

ЗАТО Зеленогорск

(наименование территориального образования субъекта РФ)

«15» 02 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Учебный центр

1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 17

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 7962,1 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 26900,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта не установлено

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не установлено, по мере поступления финансирования, капитального не установлено, по мере поступления финансирования

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 17

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности Образование

— охрана, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг среднее профессиональное образование, профессиональное обучение

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Финансовая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600/6

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовые автобусы № 13, 14, 17, 34, 35, 14, 18, 140

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2. Расстояние к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м

3.2.2 Время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (ступеньки, имеются бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05 м)

Искусственное устройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
2.	в том числе инвалиды: передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - выбирается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1,2,3,4,5
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		6,7,8,9,32
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У,О,С)		10-19
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,О,С)		20-26
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,О,С)		27-28
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У,О,С)		
7.	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		2,3;4

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно. Вход в здание не в полном объеме соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями, первая и последняя ступеньки на лестнице, а так же участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестничные пролёты и пандусы – нет контрастно окрашенных поверхностей.

Пандус наружный и кнопка вызова есть, но находятся не со стороны центрального входа. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. Контрастные круги на входной дверной группе нанесены. Полотно двери не соответствует требованиям. В тамбуре имеется недопустимый перепад высоты.

На входе отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактическая разметка о препятствиях.

Ширина марша лестницы внутри здания не соответствует требованиям. На лестнице внутри здания отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют тактильные полосы на первой и последней ступенях марша. Пандус на лестницах внутри здания отсутствует (отсутствует возможность установки пандуса). На пути эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Имеются поручни в дверных проёмах, ширина дверных проёмов не соответствует требованиям. Туалетная комната не оборудована для инвалидов и недоступна для маломобильных групп населения.

Недостаточное количество визуальных и акустических средств информации, неправильное их размещение. Тактильные средства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	В рамках текущего и капитального ремонта
2	Вход (входы) в здание	В рамках текущего и капитального ремонта
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого назначения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт (ПСД подготовлена)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Другие зоны и участки	

* – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инженерное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ текущий ремонт по мере поступления средств, капитальный ремонт по мере поступления денежных средств в соответствии с проектно-сметной документацией в рамках исполнения плана Дорожной карты объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение санитарно-гигиенического помещения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в т.ч. передвигающихся на кресле коляске)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>2</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>4</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>2</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>2</u> л.
Результаты фотофиксации на объекте	на <u>6</u> л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на <u>25</u> л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____	

Руководитель рабочей группы
Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорск по вопросам
социальной сферы Коваленко Л.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:
Заместитель директора КГКУ «ЦЗН ЗАТО
г. Зеленогорск Ким И.Г.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов
Представитель МО «ВОИ» Федосеева С.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте
Заместитель директора по АХР Кузоро Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)
Заведующая мастерскими Матафонова Е.А.
(Должность, Ф.И.О.)
Специалист по ОТ Гордюшкина М.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения (КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»)

Наименование объекта, адрес Учебный центр, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 17

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		6,7,8,9	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию	В рамках текущего и капитального ремонта
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2,3,4,5,6,7,8,9	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию (кроме лестниц)	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию	В рамках текущего и капитального ремонта
1.3	Лестница (наружная)	есть		8	Отсутствуют поручни с двух сторон	К,О,С	Установка поручней	В рамках текущего и капитального ремонта
1.4	Пандус (наружный)	есть		32,35	нет	К	Не требуется	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			нет	К,О,Г,С,У	Не требуется	-
1.6	Общие требования к зоне				Привести в соответствие функционально-планировочные элементы территории,	К, О, С, Г		В рамках текущего и капитального ремонта

					прилежаще й к зданию			
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-В		1,2,3,4,5,6,7,8,9	Обустройство территории

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для адаптации территории, прилегающей к зданию, требуется значительный ремонт

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения (КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервисов»)

Учебный центр, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 17
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Пестница (ручная)	есть		8	Отсутствуют поручни с двух сторон	К	Установление поручней	В рамках текущего и капитального ремонта
2.2	Пандус (ручной)	есть		32,35	нет	К	Не требуется	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7,9	нет	О,С,К	Не требуется	
2.4	Дверь (входная)	есть		9	Отсутствуют фиксаторы, предупреждающая тактильная разметка при входе, нижняя часть ло высоты 0,3 м не защищена противоударной полоской, отсутствуют смотровые панели из прозрачного материала на высоте 0,3-0,9 м от уровня пола	К,С,О	Установить фиксаторы двери в положении «открыто/закрыто», нанести предупреждающую тактильную разметку при входе, заменить дверное полотно	В рамках текущего и капитального ремонта
2.5	Порог	есть		10	Перепад высоты 5 см	К,О,С	Устранение порогов при возможности	В рамках текущего

							го и капита льного ремонт а
Общие проектирования к зоне				Привести в соответствие функционал льно- планировочн ые элементы входа (входов) в здание	К,О,С	Ё1	В рамках текуще го и капита льного ремонт а

II Заключение по зоне:

Функциональное назначение функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У)		5,6,7,8	В рамках текущего ремонта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - невозможно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для адаптации входов в здание требуется значительный ремонт

I Результаты обследования:

3. Путь (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения («КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»)

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 17

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (внутри здания, лестничная площадка, лифтовой холл)	есть		10,11	Отсутствуют информационные таблички, предупреждающие знаки, тактильная разметка о препятствиях	К,О,С	Установить информационные таблички, предупреждающие знаки, тактильные разметки о препятствиях	В рамках текущего и капитального ремонта
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		13, 15-19, 33,34	Соответствует, ширина марша = 135 см, отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие о препятствии (перед вводом на лестницу, об окончании перил)	К,О,С	Монтаж поручней, , установить тактильные полосы, предупреждающие о препятствии	В рамках текущего и капитального ремонта
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует	К,О	Установка пандуса невозможна	Техническое решение невозможно
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует	К,О	Устройство пассажирского лифта (или подъемника) невозможно	Техническое решение невозможно
3.5	Двери во внутренние помещения на 2 этаже	есть		20,29, 30	Отсутствуют фиксаторы, предупреждающая тактильная разметка при	К,О	Установить фиксаторы двери в положении «открыто/закр	Рамках текущего и капитального

					входе, нижняя часть до высоты 0,3 метра от уровня пола не защищена противоударной полосой, отсутствуют смотровые панели из прозрачного материала на высоте 0,3-0,9 м от уровня пола		ыто»), нанести предупреждающую тактильную разметку при входе, заменить дверное полотно	ьного ремонта
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		12,14, 15,17, 18	Отсутствуют пандус, предупреждающая тактильная разметка при входе	К,С	Установка пандуса невозможна, нести предупреждающую тактильную разметку при входе	Технические решения невозможны. В рамках текущего и капитального ремонта
	Общие требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие вставки перед дверными проёмами	С	Разместить предупредительную информацию о препятствиях, установить тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проёмами	

II Заключение по зоне:

Описание функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		10-19	В рамках текущего и капитального ремонта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: предполагается проведение адаптации всего здания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения («КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов Учебный центр, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 17

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Бинетная форма обслуживания	есть		20-26	Имеются пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма	К,С	Устранение порогов в дверных проёмах по необходимости, расширение дверных проёмов невозможно	Технические решения невозможны
4.2	Формы обслуживания	есть		22-23	нет	К		
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет				К		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				К		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет				К		
	Общие требования к зоне				Привести в соответствие функционально-планировочные элементы зоны обслуживания инвалидов	К		

II Заключение по зоне:

Наименование функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О,У)			В рамках текущего и капитального ремонта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: работы по адаптации здания предполагаются только на первом этаже

I Результаты обследования:

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения («КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»)

Вариант II – места приложения труда Учебный центр, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бориникова, 17

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			Не оборудовано место приложения труда для маломобильных групп населения	К,О,С,Г	2	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	Не оборудовано			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: возможно оборудование мест приложения труда индивидуально с применением ТСР

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения («КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»)

Вариант 1 – жилые помещения Учебный центр, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Борщевская, 17

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	отсутствуют			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Дополнительный комментарий к заключению: объект не содержит на своей территории жилых помещений

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения («КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервисов»)

Учебный центр, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 17
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		27,28	Не оборудована двусторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова, отсутствует аварийное освещение, отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п., не оборудована специальными сантехническим оборудованием, не оборудована поручнем	К,О,С	Устройство санитарной кабинок, устройство аварийного освещения, устройство крючков для одежды и костылей, устройство поручней	В рамках текущего и капитального ремонта в соответствии со ПСД (утверждена)
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне				Отсутствуют информирующие таблички о помещении: рядом с	Все	Установить информирующие таблички о помещении: рядом с	

					дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75м дублирование рельефным и знаками		дверью, со стороны дверной ручки: - на высоте на высоте от 1,4 до 1,75м дублирование рельефным и знаками	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование функционально-зональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)		27.28	В рамках текущего и капитального ремонта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: выполнение требований возможно при проведении капитального ремонта туалетной комнаты в соответствии с проектно-сметной документацией при поступлении денежных средств (проектно-сметная документация составлена и утверждена)

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения («КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервисов»)

Учебный центр, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 17
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует	К, Г	Установить визуальные средства предупреждения об опасности, средства сопровождения образовательного процесса	В рамках текущего и капитального ремонтов
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует	Г, С	Установить акустические средства предупреждения об опасности, средства сопровождения образовательного процесса	В рамках текущего и капитального ремонтов
6.3	Активные средства	нет			Отсутствует	С	Установить визуальные средства предупреждения об опасности, средства сопровождения образовательного процесса	В рамках текущего и капитального ремонтов
	Общие требования к зоне				Отсутствуют визуальные, акустически	К, Г, С	Установить визуальные, акустически	В рамках текущего

					е и тактильные средства предупрежд ения об опасности, средства сопровожде ния образователь ного процесса		е и тактильные средства предупрежд ения об опасности, средства сопровожде ния образователь ного процесса	го и капита льного ремонт ов
--	--	--	--	--	---	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О,У)			В рамках текущего и капитального ремонтов

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: выполнение требований возможно при проведении текущего и капитального ремонтов

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории краевого государственного профессионального образовательного учреждения (КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» на 2023 год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель/соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид ** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Учебный центр КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»	663690, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Бортникова, 17	1	Санитарно-гигиеническое помещение Территория, прилегающая к зданию (участок)	ПСД / КР	ДП-В	18000	Краевой бюджет	Зам. директора по АХР	2023-2024 г.г
				Вход (входы) в здание	ТР	ДЧ - И	-	Краевой бюджет	Зам. директора по АХР	2025-2030 г.г.
				Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг.	ДЧ-И (О,Г,С,У)	-	Краевой бюджет	Зам. директора по АХР	2025-2030 г.г.
				Зона целевого назначения здания (целевого посещения	Орг.	ДЧ-И (О,Г,С,У)	-	Краевой бюджет	Зам. директора по АХР	2025-2030 г.г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории _____ за _____ год

№	Наименование объекта и наименование организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Статистическая форма

Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ в _____
году*

№	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов **	Доля доступных объектов (%)
1	2	3	4	5
1.	Все сферы жизнедеятельности			
	в том числе			
2.	Здравоохранение			
3.	Образование			
4.	Социальная защита населения			
5.	Физкультура и спорт			
6.	Культура			
7.	Транспорт			
8.	Связь и информация			
9.	Жилой фонд			
10.	Потребительский рынок			
11.	Места приложения труда			
12.	Иные			

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

** - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)



1



2



3



4



5



6



7



8




9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"
АО "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ"
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БТИ"

Отделение: Зеленогорское

Участок:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

«Здание учебного центра»

(наименование согласно правоустанавливающим документам заказчика)

в доме, расположенном по адресу:

Субъект РФ	Красноярский край				
Административный район					
Почтовый индекс	663690				
Муниципальное образование (городской округ, сельское или городское поселение)	Зеленогорск, г				
Населенный пункт (город, поселок, село, станция, деревня, хутор, кишлак, аул и др.)					
Район города (тип, наименование)					
Улица, переулок, проспект и т.п.	Бортникова, ул				
дом №	17	корпус №		строение №	Литера Б, Б1, Б2
пом. №		Тип и номер этажа			в Литере

Местоположение по документу: Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Бортникова, д.17

Инвентарный номер	04:537:002:000000790:0000
Предыдущий инвентарный номер	04:537:002:000000790
Кадастровый номер	24:59:0303036:36
Предыдущий кадастровый номер	
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)	
Инвентарный номер помещения	
Кадастровый номер помещения	

Паспорт составлен по состоянию на «06» марта 2018г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М.П.

Юришина О.В.
(Фамилия И.О.)



I. Общие сведения

Назначение Нежилое

Общая площадь, м2 7961.9

Количество надземных этажей 4

Количество подземных этажей подвал

Иные этажи и их тип

II. Исчисление площадей и объемов здания и его частей по наружным размерам

Литер	Наименование зданий, помещений и их частей	Формулы для подсчета площадей	Площадь (м2)	Высота (м)	Объем (м3)
1	2	3	4	5	6
Б	Основное	55.00×12.94	711.7	14.02	9978
	Переход	18.40×4.50	82.8	4.00	331
	крыльцо	6.10×3.60	22.0		
Б1	Основное		1075.4		11238
	крыльцо		225.0		
Б2	Основное		1387.3		14497
	Переход		46.1		184
б	тамбур	1.68×1.33	2.2		6
	крыльцо	5.62×1.48	8.3		

Итого площадь застройки (код 001): 3560.8

III. Описание конструктивных элементов здания, его основных частей и определение износа

Литера: БГод завершения строительства: 1975Число этажей 4Группа капитальности: IВид внутренней отделки: повышеннаяТип этажей: этаж

Для незавершенного строительства степень готовности (процент): _____

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Уд. вес констр. элементов с поправ.	Износ в %	% износа	Текущие изменения	
										Износ в %	
										элементы	к зданию, строения
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		железобетонный свайный								
2	а) стены и их наружная отделка		кирпичные								
	б) перегородки		кирпичные								
3	Перекрытия	чердачное									
		междуэтажное	сборные плиты								
		подвальный									
4	Крыша		металлическая стропильная								
5	Полы		плиточные, рулонные								
6	Проемы	оконные	двойные								
		дверные	дерево								
7	Внутренняя отделка		улучшенная								
8	отопление		центральное								
	водопровод		от центральной сети								
	канализация		центральная								
	горяч. водоснаб.		центральное								
	ванны										
	электроосвещение		центральное								
	радио										
	телефон										
	вентиляция		приточно-вытяжная								
	лифты										
9	Прочие работы		лестницы железобетонные, крыльца								

Итого: X X

$$\% \text{ износа, приведённый к 100 по формуле: } \% \text{ износа (гр.9)} * 100 / \text{уд.вес (гр.7)} =$$

III. Описание конструктивных элементов здания, его основных частей и определение износа

Литера: Б1Год завершения строительства: 1975Число этажей 2Группа капитальности: IВид внутренней отделки: повышеннаяТип этажей: этаж

Для незавершенного строительства степень готовности (процент): _____

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Уд. вес констр. элементов с поправ.	Износ в %	% износа	Текущие изменения	
										Износ в %	
										элемента	к зданию, строениям
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		железобетонный свайный								
2	а) стены и их наружная отделка		кирпичные								
	б) перегородки		кирпичные								
3	Перекрытия	чердачное									
		междуэтажное	сборные плиты								
		подвальное									
4	Крыша		рулонная								
5	Полы		плиточные, рулонные								
6	Проемы	оконные	двойные, стеклопакет								
		дверные	дерево								
7	Внутренняя отделка		улучшенная								
8	отопление		центральное								
	водопровод		от центральной сети								
	канализация		центральная								
	горяч. водоснаб.		центральное								
	ванны										
	электроосвещение		центральное								
	радио										
	телефон										
	вентиляция		приточно-вытяжная								
	лифты										
9	Прочие работы		лестницы железобетонные, крыльца								
Итого: X X											

III. Описание конструктивных элементов здания, его основных частей и определение износа

Литера: Б2

Год завершения строительства: _____

Число этажей 2

Группа капитальности: I

Вид внутренней отделки: повышенная

Тип этажей: этаж

Для незавершенного строительства степень готовности (процент): _____

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Уд. вес констр. элементов с поправ.	Износ в %	% износа	Текущие изменения	
										Износ в %	
										элементы	к зданию, строениям
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		железобетонный свайный								
2	а) стены и их наружная отделка		кирпичные								
	б) перегородки		кирпичные								
3	Перекрытия	чердачное									
		междуэтажное	сборные плиты								
		подвальное									
4	Крыша		асбестоцементная, металлическая								
5	Полы		плиточные, рулонные								
6	Проблемы	оконные	двойные, стеклопакет								
		дверные	дерево, металл								
7	Внутренняя отделка		улучшенная								
8	отопление		центральное								
	водопровод		от центральной сети								
	канализация		центральная								
	горяч. водоснаб.		центральное								
	ванны										
	электроосвещение		центральное								
	радио										
	телефон										
	вентиляция		приточно-вытяжная								
	лифты										
9	Прочие работы		лестницы железобетонные, прочие работы								

Итого: X X

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\% \text{ износа (гр.9)} * 100 / \text{уд.вес (гр.7)} =$

IV. Техническое описание других частей здания

Наименование конструктивных элементов	Тамбур	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправкой		Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправкой
	Литера б							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фундамент	железобетонный							
Стены и перегородки	кирпичные							
Перекрытия	сборные плиты							
Крыша	асбестоцементная							
Полы	бетонные							
Проёмы	дерево							
Отделочные работы								
Электроосвещение								
Прочие работы								
Итого:			X				X	
Износ(%):								

Наименование конструктивных элементов		Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправкой		Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправкой
	Литера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фундамент								
Стены и перегородки								
Перекрытия								
Крыша								
Полы								
Проёмы								
Отделочные работы								
Электроосвещение								
Прочие работы								
Итого:			X				X	
Износ(%):								

V. Экспликация к поэтажному плану здания

Этаж, тип этажа	Номер помещения	Номер комнаты	Назначение частей помещения	Общая площадь	Площадь по внутреннему обмеру									Внутренняя высота помещений
					в том числе									
					Прочая	Школьная	Производственная	Торговая	Бытового обслуживания	Вспомогательная	Гаражи	Жилая	Культ.-просветит.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	пом.1	1	тамбур	15.4										
1	пом.1	1	тамбур	2.8										
2	пом.1	1	кабинет	63.7										
2	пом.1	1	коридор	65.3										
3	пом.1	1	кабинет	64.3										
4	пом.1	1	кабинет	64.4										
отм.	пом.1	1	архив	5.4										
Подвал	пом.1	1	подвал	414.1										
подпол	пом.1	1	подсобное	149.1										
1	пом.1	2	подсобное	5.8										
1	пом.1	2	библиотека	60.4										
2	пом.1	2	основное	15.8										
2	пом.1	2	коридор	21.8										
3	пом.1	2	основное	16.3										
4	пом.1	2	подсобное	7.6										
отм.	пом.1	2	коридор	3.7										
Подвал	пом.1	2	подвал	113.4										
подпол	пом.1	2	подсобное	78.9										
1	пом.1	3	вестибюль	255.5										
1	пом.1	3	библиотека	63.9										
2	пом.1	3	кабинет	63.9										
2	пом.1	3	раздевалка	22.0										
3	пом.1	3	кабинет	61.8										
4	пом.1	3	основное	8.4										
отм.	пом.1	3	основное	26.0										
Подвал	пом.1	3	подвал	13.8										
подпол	пом.1	3	подсобное	15.1										
1	пом.1	4	кабинет	15.8										
1	пом.1	4	лестничная клетка	13.6										
2	пом.1	4	основное	13.1										
2	пом.1	4	умывальник	1.9										
3	пом.1	4	основное	12.6										
4	пом.1	4	кабинет	61.4										
отм.	пом.1	4	подсобное	1.7										
Подвал	пом.1	4	подвал	219.9										

поправкой

поправкой

9

[illegible]

[illegible]

VI. Инвентаризационная стоимость (в руб.)

Дата записи	В ценах какого года	Основные здания (строения)		Служебные строения		Сооружения		Всего	
		Восстано вительная	Восстано вительная с учётом износа	Восстано вительная	Восстано вительная с учётом износа	Восстано вительная	Восстано вительная с учётом износа	Восстано вительная	Восстано вительная с учётом износа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Балансовая стоимость (в руб.)

Литера	Стоимость по состоянию на . . .	Примечание
1	2	3

VIII. Перечень документов, приложенных к настоящему паспорту

№ п/п	Наименование	Дата составления	Кол-во листов
1	2	3	4
1	Поэтажный план		


IX. Особые отметки

Год реконструкции	
Год капитального ремонта	
Примечание: (сведения о нарушении градостроительных и строительных норм и правил, наличие разрешения на строительство и прочие сведения, имеющие существенное значение ведения реестра)	

« 23 » апреля 2018г. Исполнил Овчинникова Н. Г. /
подпись Фамилия И.О.

« 25 » 04 2018г. Проверил Юришина О. В. /
подпись Фамилия И.О.

1 этаж




Земельный участок, принадлежащий на праве собственности ООО "Триумф-Инвест", расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Б. Березовая, д. 11, к. 1

Решение

Должность	Подпись	Подпись	Подпись
Директор	Иванов И.И.	Иванов И.И.	Иванов И.И.
Менеджер	Петров П.П.	Петров П.П.	Петров П.П.

2 этаж

лут Б




Великопольское отделение «Восток-Сибирь» филиал АО «Транзитно-логистический центр «Восток-Сибирь» ЕПГ

П. подполковник

Подпись и подпись	Подпись и подпись	Подпись и подпись	Подпись и подпись
Подпись и подпись	Подпись и подпись	Подпись и подпись	Подпись и подпись
Подпись и подпись	Подпись и подпись	Подпись и подпись	Подпись и подпись
Подпись и подпись	Подпись и подпись	Подпись и подпись	Подпись и подпись

лит Б



Доля рынка продаж оценивается в 100 млн. долларов США. Компания "Ойл" имеет лицензию на разработку и производство в Иране.

Thrombotic thrombocytopenic syndrome

Journal of Management

[illegible]

Logic & Laws

1199

11/1/02

Deborah

Chlorophyll *a* (TPP)


23 July

20478

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

0.000000

таб. 5




Бюджетное учреждение «Институт Сибирского федерального университета АО "Технологический центр формирования БИИ"

REINHOLD KUNZE

[illegible]

zum 6



Земельно-имущественное подразделение государственной фирмы АО "Республиканский центр докучаева БТИ"

Российская федерация	Федерация (14)	Удмуртия	Ижевск	Ижевск-Сибирский, ул. Коммунальная, 77	Почта Ижевск
Ижевск	Ижевск (14)	Ижевск	Ижевск	Ижевск-Сибирский, ул. Коммунальная, 77	Ижевск

[illegible]

Заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники АО "Российский институт интеллектуальных систем" А.И.Савин

Итого по разделу 1				
Показатель	по плану (1)	по факту (2)	по плану (3)	по факту (4)
по плану (1)	1	2	3	4
по факту (2)	1	2	3	4
по плану (3)	1	2	3	4
по факту (4)	1	2	3	4

A hand-drawn floor plan of a rectangular room. The dimensions are labeled as follows:

- Top horizontal wall: 3.98
- Right vertical wall: 8.36
- Left vertical wall (top section): 1.34
- Left vertical wall (middle section): 5.44
- Left vertical wall (bottom section): 1.38
- Bottom horizontal wall (left section): 1.7
- Bottom horizontal wall (middle section): 3.7
- Bottom horizontal wall (right section): 1.12

Area calculations are shown in the center of the plan:

- A small square area at the top left is marked with an 'X' and labeled 3.
- A larger rectangular area in the center is labeled 26.0.
- A rectangular area at the bottom left is labeled 4.
- A rectangular area at the bottom center is labeled 2.
- A rectangular area at the bottom right is labeled 1.


Зеленогорское отделение Восточно-Сибирского филиала АО "Ростехинвентаризация-Федеральный БТИ"

Позитивный план

Экзактность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата	Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Бортникова д.17	Лист	
владельник	Юришина О.В.	<i>Юришина</i>	25.04.18		Листов	

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова д. 17


19 um 61



И. В. Ковалев, канд. техн. наук, доцент, Ю. В. Ковалев, канд. техн. наук, доцент

[illegible]

1999




www.elsevier.com/locate/jmb. Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Interpersonal Violence 26(12)

[illegible]

2. этаж

num 62



Инженер-проектировщик: [Подпись]

Архитектор: [Подпись]

Строитель: [Подпись]

Инженер-проектировщик: [Подпись]

Архитектор: [Подпись]

Строитель: [Подпись]

Инженер-проектировщик: [Подпись]

Архитектор: [Подпись]

Строитель: [Подпись]

Прошнурован
и скреплено печатом

18 листа(-ов)

23-04

Овчинникова

Ф.И.О. подпись

